

การศึกษาคุณภาพและปริมาณน้ำทิ้ง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

A Study of Quality and Quantity of Domestic Wastewater in Thammasat University, Rangsit Campus

อุชา วิเศษสุมน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ได้แก่ การศึกษาปริมาณและลักษณะน้ำทิ้ง/น้ำเสียในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยฯ และสภาพโดยรอบ ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกลุ่มอาคาร 12 อาคาร มีค่าเฉลี่ย 1,000 ลบ.ม./วัน ค่าที่ 50% Probability ของดัชนีที่สำคัญหลังจากผ่านระบบบ่อ處理แล้ว ได้แก่ บีโอดี (BOD) = 35 มก./ล., ในทราย $\text{NO}_3\text{-N} = 0.32$ มก./ล. และ ฟอสฟेट ($\text{PO}_4\text{-P}$) = 0.80 มก./ล. นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเครื่องสูบน้ำเสีย ใช้การไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือน ทำให้มีน้ำเสียเข้าบ่อบำบัดบ่อ 1 ใน 2 บ่อ ซึ่งผู้จัดได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำเสียดังกล่าว

คำนำ

เป็นที่ทราบกันดีว่า การขยายตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อรับการวิจัยและแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ย่อมมีการขยายตัวของนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการขยายตัวดังกล่าว ย่อมมีการเพิ่มขึ้นของการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ และเมื่อมีการใช้น้ำเกิดขึ้นเมื่อใด ก็ย่อมมีการเจือปนของเสียในน้ำ ของเสียที่เจือปนนี้ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลที่เข้ามาเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และท่อระบายน้ำที่ต้องรับภาระในปริมาณที่มากขึ้น

วิธีนี้ที่จะป้องกันคุณภาพของแหล่งน้ำ เพื่อมิให้เสื่อมโทรมไป จึงจำเป็นต้องทราบถึงแหล่งกำเนิด ชนิดของเสียที่ปะปนมากับน้ำนั้นว่า มีปริมาณเท่าใดรวมถึงประสิทธิภาพของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ จึงสามารถหาวิธีเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาพโดยรอบ

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

อุปกรณ์ในการวิจัย

- เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำ
- สเปกโทโรฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)
- เครื่องแก้วต่าง ๆ ได้แก่ ขวดอินคิเบท, ขวดเออร์เลนไนเยอร์, กระบอกดูง, บิเวรต์, หลอดทดลอง ฯลฯ ขนาดต่าง ๆ, ขวดบีโอดีที่มีความเฉพาะ ตลอดจนขวดเก็บตัวอย่างขนาด 500 มล. ขนาด โพลีэтиลีน ซึ่งจะไม่มีปฏิกิริยากับสารเคมีในน้ำตัวอย่าง
- ภาชนะแข็ง เช่น เเมื่อเก็บตัวอย่างน้ำแล้ว
- เครื่องตรวจวัด อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และ พีเอช (pH) (จุดที่เก็บตัวอย่าง) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำจากการวิจัย
- สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการรักษาสภาพ และการวิเคราะห์

วิธีการวิจัย

1.1 การสำรวจอาคารเพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำ

ทำการสำรวจบริเวณอาคาร ซึ่งผลสุดท้ายได้กำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งที่รั้วของอาคารต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณบ่อพัก และ

บ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งสิ้น 16 จุดด้วยกัน คือ

1. อาคารบรรยายรวม 3 จุด 1 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักที่มุ่นด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2. อาคารบรรยายรวม 3 จุด 2 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเกราะ
3. อาคารบรรยายรวม 3 จุด 3 เก็บตัวอย่างน้ำที่ป้องระบายนอกของระบบปรับ พีเอช (pH) ด้วยกรดและด่างที่ดึงดูดจากอาคาร

ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มาจากห้องปฏิบัติการ

4. อาคารบรรยายรวม 2 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเกราะ บ่อที่ 2 (บ่อด้านนอก)
5. อาคารวิทยบริการ เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเกราะ บ่อที่ 2 (บ่อด้านนอก)
6. อาคารห้องสมุด เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักที่ออกจากบ่อเกราะ
7. อาคารวิจัย เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเกราะ
8. อาคารโถมบริหาร เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักที่รับน้ำจากบ่อเกราะ
9. อาคารบรรยายรวม 1 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักข้างบ่อเกราะ
10. โรงอาหาร เก็บตัวอย่างน้ำในรงระบายน้ำ ก่อนลงบ่อตักตะกอนและไขมัน
11. หอพักชาย เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักขนาดเล็ก
12. หอพักหญิง เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพัก

13. บ่อสูบ 1 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสูบน้ำเสียรวม ซึ่งดึงดูดหน้าอาคารวิทยบริการ บ่อสูบนี้เป็นจุดรวบรวมน้ำเสียที่เหล้นออกจากร่องทางของอาคารต่าง ๆ ได้แก่ อาคารบรรยายรวม 1,2 และ 3 อาคารวิทยบริการ ห้องสมุด อาคารวิจัย และอาคารโถมบริหาร ที่บ่อสูบนี้จะมีเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง สูบน้ำเสียไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย 1

14. บ่อสูบ 2 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อสูบน้ำเสียรวม ที่ดึงดูดริมถนนข้างโรงอาหาร บ่อสูบนี้เป็นบ่อรวมรวมน้ำเสียที่ออกจากบ่อเกราะของหอพักชาย และหอพักหญิง รวมทั้งน้ำทั้งจากโรงอาหาร เพื่อสูบไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย 2
15. บ่อน้ำเสีย 1 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ่อใหญ่) ที่จุดระบายน้ำที่ ลักษณะของบ่อเป็นบ่ออดินดาดคอนกรีต 2 บ่อ เรียงกัน
16. บ่อน้ำเสีย 2 เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย (บ่อเล็ก) ที่อยู่ด้านหลังของศูนย์รังสิต (ด้านทิศตะวันตก) เป็นบ่อเดียว มีที่น้ำ

มากที่สุด

1.2 การเก็บตัวอย่างน้ำ

การเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 16 จุด จะเก็บแบบครั้งคราว (Batch Sampling) จำนวน 2 ลิตร กำหนดเก็บ 2 เดือนต่อครั้ง รวม 5 ครั้ง

1.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

วิเคราะห์หาค่าต่าง ๆ

โดยใช้วิธีวิเคราะห์ ดังนี้

อุณหภูมิ

ไฟเซอร์โนมิเดอร์ ชนิดหลอดแก้ว หรือชนิดตัวเลข (Digital)

พีเอช (pH)

แบบโพลบ (Probe) อ่านค่าเป็นตัวเลข

ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)

แบบโพลบ อ่านค่าเป็นตัวเลข

บีโอดี (BOD)

วิธีอี้ไซด์ ไมดิฟิเคชัน ที่อุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 วัน

ไนโตรเจน-ไนโตรเจน ($\text{NO}_3\text{-N}$)

วิธีบูรชิน

ฟอสฟेट ($\text{PO}_4\text{-P}$)

ย้อมสลายโดยวิธีกรดซัลฟิวโริก - ในทริก และหาปริมาณโดยวิธีกรดแอลกอร์บิก

ของแข็งแขวนลอย (SS)

วิธีกรอง แล้วชั่งน้ำหนัก

ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

(FCB) เลี้ยงเชื้อ แล้วหาค่า Most Probable Number (MPN)

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของตัวอย่างน้ำ 16 ตัวอย่าง รวม 5 ครั้งจะถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพน้ำทั้งของอาคารต่าง ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่

ผลวิเคราะห์และวิจารณ์

จากการสำรวจพบว่า รูปแบบการบำบัดน้ำเสียของอาคารจะใช้ระบบบ่อเกราะอยู่ได้ดีในบ่อเกราะจะกันเป็นสองส่วน ล้วนแรกใหญ่ ล้วนหลังเล็กกว่า ล้วนแรก จะเป็นตัวบ่อเกราะโดยตรง โดยรับน้ำเสียจากล้วนเพื่อให้ดักกอนต่าง ๆ ตามด้วย และเกิดปฏิกิริยาอย่างสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ ส่วนที่ 2 จะรับน้ำໄสท์ลันจากล้วนแรก รวมทั้งส่วนที่เป็นน้ำใช้จากการซักล้าง อาบ บ่อเกราะส่วนที่ 2 นี้ จะมีท่อน้ำลับ เพื่อระบายน้ำ

น้ำทึบไปยังบ่อสูบน้ำเสียรวม จากบ่อสูบ น้ำเสียจะถูกสูบไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม ในการเก็บตัวอย่างน้ำ จะเก็บที่จุดออกจากบ่อเกราะส่วนที่ 2 หรืออนุโภมให้เก็บในบ่อเกราะส่วนที่ 2 ขึ้นอยู่กับว่าสามารถเปิดฝาบ่อได้หรือไม่จากบ่อสูบน้ำเสียจะถูกสูบไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม

1.1 การรวบรวมน้ำเสีย

ในการรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย สามารถแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย อาคารบรรยายรวม 1,2 และ 3 อาคารวิทยบริการ อาคารวิจัย ห้องสมุด และอาคารโถมบริหาร น้ำเสียที่ออกจากบ่อเกราะ จะถูกรวบรวมที่บ่อสูบ 1 เพื่อสูบไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ซึ่งประกอบด้วย

ระบบ Pre-aeration + Facultative Pond + Maturation Pond

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย หอพักชาย หอพักหญิง และโรงอาหาร น้ำเสียที่ออกจากบ่อเกราะของหอพักชาย/หญิง และน้ำเสียจากโรงอาหารที่ผ่านบ่อตัดตะกอนและไขมัน จะถูกระบายน้ำรวมกันที่บ่อสูบน้ำเสีย 2 เพื่อสูบไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 ซึ่งเป็นบ่อคั่นธรรมชาติ อยู่ด้านหลังของศูนย์ มีที่อยู่ชั้นโดยรอบที่บ้านมาก บางครั้งไม่สามารถเดินเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำได้

น้ำทึบสุดท้ายจากบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 บ่อ จะถูกระบายน้ำไปลงคูน้ำโดยรอบ ซึ่งสุดท้ายจะถูกสูบออกนอกคันดินรวมกับน้ำฝน

จากการสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากอาคารต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2534 - มกราคม 2535 น้ำพื้นที่ได้ดังนี้

1.2 ปริมาณน้ำเสีย

การประเมินปริมาณน้ำเสียจากอาคารต่าง ๆ ใช้วิธีการประเมินจากปริมาณน้ำใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลทุคัญ โดยถือว่า 1 ลิตร 100 ส่วน จะเป็นน้ำเสีย 80 ส่วน และสูญหายไป 20 ส่วน พนวณค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำประปารายเดือนในรอบปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2534 ถึงเดือน เมษายน 2535 ของอาคารทั้ง 12 อาคาร สรุปปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมดได้ดังนี้

ปริมาณการใช้น้ำประปา ต่ำสุด 10,224 ลบ.ม./เดือน

ปริมาณการใช้น้ำประปา สูงสุด 48,120 ลบ.ม./เดือน

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 31,980 ลบ.ม./เดือน

ค่า Peak Factor = 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย

ถ้าประเมินให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น มีค่า 80% ของปริมาณน้ำใช้ จะคำนวนปริมาณน้ำเสียของแต่ละอาคารได้ ซึ่งพื้นที่รวม 12 อาคาร ซึ่งจะต้องทำการสูบไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียได้ดังนี้

ปริมาณน้ำเสียโดยเฉลี่ย = 25,584 ลบ.ม./เดือน

หรือ = 1,000 ลบ.ม./วัน
(คิด 25 วัน/เดือน)

ค่า Peak Factor = 1.5

1.3 ลักษณะน้ำเสีย

ในการทำวิจัยครั้งนี้ ถังได้ถูกล้วงข้างด้านว่าได้ทำการวิเคราะห์หากาค่าต่าง ๆ รวม 8 ค่าคือ อุณหภูมิ, pH, ออกซิเจนละลายน้ำ (DO), บีโอดี (BOD), ไนโตรเจน-ไนโตรเจน ($\text{NO}_3\text{-N}$), ฟอสฟेट ($\text{PO}_4\text{-P}$), ของแข็งแขวนลอย (SS) และฟิคัลโลคลิฟอร์มแแบคทีเรีย (FCB) แต่สำหรับพารามิเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ บีโอดี (BOD), ไนโตรเจน-ไนโตรเจน ($\text{NO}_3\text{-N}$) และฟอสฟेट ($\text{PO}_4\text{-P}$) ได้นำค่าที่ได้ทั้ง 5 ครั้งมาวิเคราะห์ โดยใช้หลัก Time-Series Analysis เพื่อหาโอกาสที่จะพบค่าที่เท่ากัน หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้


1.3.1 ลักษณะน้ำเสีย บีโอดี (BOD) ไม่สูงนัก อยู่ในช่วง 20-118 มก./ล. ยกเว้นน้ำเสียโรงอาหาร มีค่า บีโอดี (BOD) ค่อนข้างสูง เฉลี่ยมากกว่า 769 มก./ล. แต่ก็มีปริมาณน้อยประมาณ 4.28% ของปริมาณน้ำทั้งหมด ดังนั้นการเจือจางจะทำให้ค่า บีโอดี ไม่สูงนัก เมื่อนำค่า บีโอดี มาวิเคราะห์โดยวิธี Time-Series Analysis พนวณว่า (รูปที่ 1)

ค่า BOD ที่ 50% Probability = 35 มก./ล.

ค่า BOD ที่ 80% Probability = 60 มก./ล.


ค่า บีโอดี เฉลี่ย 35 มก./ล. นี้ สูงเกินกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทึบ จากการประเกท ก. กำหนดไว้ไม่เกิน 20 มก./ล. (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ซึ่งอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดอยู่ในประเภท ก.

จากข้อมูลนี้ ถ้าให้ปริมาณน้ำเสียมีค่าโดยเฉลี่ย 1,000 ลบ.ม./วัน และออกแบบที่ค่า บีโอดี 80% Probability จะคำนวนปริมาณ บีโอดี ที่จะต้องบำบัด เท่ากับ 60 กิโลกรัม/วัน




เบอร์ชั้นต่อการสักค่า BOD มีค่าเท่ากับ หรือมีอย่างต่ำที่กำหนด

รูปที่ 1 การระจายตัวของค่า BOD ในน้ำเสียจากอาคาร



เบร์เซ็นต์ของการลดลง NO₃-N มีค่าเท่ากับ หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด

รูปที่ 2 การระดับตัวของค่า NO₃-N ในพื้นเสียงจากอาคาร

รูปที่ 3 การระجةยตัวของค่า PO₄-P ในน้ำเสียจากอากาศ

เปลี่ยนแปลงต่อไปของค่า PO₄-P เมื่อเวลาผ่าน หรือเมื่อการกำจัดดำเนินต่อไป

1.3.2 ส่วนค่าในเทเรต-ในໂຕຣຈັນ ($\text{NO}_3\text{-N}$) เมื่อนำมาวิเคราะห์ (รูปที่ 2) พบร่วม

ค่า $\text{NO}_3\text{-N}$ ที่ 50% Probability = 0.32 มก./ล.

ค่า $\text{NO}_3\text{-N}$ ที่ 80% Probability = 1.00 มก./ล.

ค่าในเทเรต-ในໂຕຣຈັນ ในน้ำทั้ง จะเป็นอาหารเสริมของแบคทีเรีย ที่ใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่ แต่ก้ามมากเกินไปจะเกิดสภาวะการระบาดของพืชน้ำ (Eutrophication)

1.3.3 ฟอสฟेट ($\text{PO}_4\text{-P}$) เมื่อนำมาวิเคราะห์พบร่วม (รูปที่ 3)

ค่า $\text{PO}_4\text{-P}$ ที่ 50% Probability = 0.80

ค่า $\text{PO}_4\text{-P}$ ที่ 80% Probability = 1.40

ค่าฟอสฟे�ตนี้ก็เข่นเดียวกับในเทเรต คือ เป็นอาหารเสริมให้กับแบคทีเรียในแหล่งน้ำหากมีค่าฟอสฟे�ตมากกว่า 0.1 มก./ล. ก็จะทำให้เกิดการระบาดของพืชน้ำ

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป

1. ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นของอาคาร 12 อาคาร ประเมินได้ค่าเฉลี่ย 25,584 ลบ.ม./เดือน หรือประมาณ 1,000 ลบ.ม./วัน โดยมีค่า Peak Factor 1.5

2. ลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้น หลังจากผ่านกระบวนการบำบัดขั้นต้นด้วยระบบบ่อเกรอะแล้วมีค่าที่ 50% Probability (ถือเป็นค่าเฉลี่ย) ดังนี้ บีโอดี (BOD) = 35 มก./ล. ในเทเรต-ในໂຕຣຈັນ ($\text{NO}_3\text{-N}$) = 0.32 มก./ล และ ฟอสฟेट ($\text{PO}_4\text{-P}$) = 0.80 มก./ล.

3. ปริมาณ BOD load 35 กก./วัน

4. ส่วนประลิอภิภาพของบ่อบำบัดน้ำเสียนั้น ไม่สามารถประเมินประลิอภิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ได้ เนื่องจากสาเหตุ

จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากอาคารต่างๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2534-มกราคม 2535 พบระดับน้ำเสียที่ทำให้ระบบการจัดการปัญหาเรื่องน้ำเสียของมหาวิทยาลัย ยังทำงานไม่ได้เต็มที่ ดังนี้

4.1 ในการสำรวจครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 พบร่วม เครื่องสูบน้ำของบ่อสูบ 1 ทำงานปกติ นอกนั้นในระหว่างการทำการวิจัย สำหรับการสำรวจอีก 4 ครั้ง พบร่วมไม่มี น้ำเสียเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย 1 เมื่อจากเครื่องสูบน้ำดังกล่าวใช้งานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเสียในบ่อสูบ 1 ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย 1 ได้ ดังนั้นนำใบบ่อสูบ 1 และในท่อระบายน้ำเสียรวม ระดับจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับหนึ่งก็จะไหลลงสู่คูรับน้ำฝน ซึ่งมีการจัดกระยะอยู่ทั่วบริเวณ สุดท้ายก็จะระบายน้ำไปยังคูรับน้ำข้างคันดินริมรั้ว ลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในเรื่องน้ำท่วม เพียงแต่ว่า น้ำเสียที่ออกจากบ่อเกรอะ ไม่สามารถนำไปลงคูรับน้ำฝน เพราะจะทำให้ลิ้งสกปรกแทรกกระจาย

4.2 บ่อสูบน้ำเสีย 2 ซึ่งรวบรวมน้ำเสียจากหอพักชาย หอพักหญิง โรงอาหาร พบร่วมเครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอด แต่ ปรากฏว่า บ่อบำบัดน้ำเสีย 2 ซึ่งเป็นบ่อตัน มีหอยขั้นรากทึบมาก ในบางครั้งน้ำท่วมทำให้เข้าไปสำรวจและเก็บตัวอย่างไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งรัดให้มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นชำรุดใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถเดินเครื่องตามปกติ

2. สนับสนุน/ส่งเสริม ให้มีการติดตามผลการทำงานของบ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 2 บ่อโดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่จุดเข้า และจุดออกจากบ่อมาวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-3 วัน ตลอดปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงมากขึ้น

3. สนับสนุนหรือมอบหมายให้มีการจัดทำแผนการจัดการปัญหาน้ำเสียในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้รองรับถึงการขยายตัวในอนาคต

4. ให้มีการศึกษาออกแบบเบื้องต้นการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 รวมทั้งการจัดทางบประมาณเพื่อดำเนินการ

เอกสารอ้างอิง

1. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 16th ed, Washington D.C. APHA AWWA WPCF 1985
2. เสริมพล รัตสุข, ไชยบุทธ กลั่นสุคนธ์, 2524, หน้า 2, การกำจัดน้ำทึบจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. L.G.Rich "Environmental Systems Engineering", page 222-235 McGraw-Hill Kogakusha, LTD. International Student Edition Copyright 1973 by McGraw-Hill, Inc.
4. กรณีการ สิริสิงห์, 2525, เคมีของน้ำ น้ำโสโครก และการวิเคราะห์,บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด,กรุงเทพ
5. ศักดิ์ลิทัช ตระเดช, นิศากร ใจมิตรตน์ และสุริยะ ศุภวนลินเขยม, 2529, การพัฒนาแก้ปัญหาภาวะลิพิช, เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การรับการสิ่งแวดล้อม,สำนักงานคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
6. เพี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต, 2524, แหล่งน้ำกับปัญหามลภาวะ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ABSTRACT

The objective of this project is to study on quality and quantity of domestic wastewater in Thammasat University, Rangsit Campus. The data will be used for preventive measure and for solving the problem of water contamination in the university and surrounding area. The study indicates that the quantity of wastewater generated from 12 buildings was averaged at 1,000 cu m/day. The 50% probability value of the main parameters after passing through the septic tank were, $BOD = 35 \text{ mg/l}$, $NO_3\text{-N} = 0.32 \text{ mg/l}$ and $PO_4\text{-P} = 0.80 \text{ mg/l}$. It was still found that the wastewater pumps was out of operation for several months therefore, there was no wastewater flowing into one of the two treatment ponds. The author also proposes some recommendations for solving such the problem.